ATER L'AQUILA: ADEGUAMENTO ENERGETICO di un COMPLESSO RESIDENZIALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/02009

Il lavoro ha riguardato l'adeguamento energetico di un complesso residenziale nel Comune di L'Aquila, danneggiato a seguito degli eventi sismici del 06/04/2009, redatto secondo i contenuti del Decreto n.44 del Commissario delegato per la ricostruzione.

Sono stati valutati gli interventi sui componenti costruttivi, sia opachi che trasparenti, adeguando i valori delle trasmittanze termiche alle soglie indicate nel D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.

COMPLESSO RESIDENZIALE OGGETTO DELL'INTERVENTO







STATO DI FATTO: ISOLAMENTO A CASSETTA

INTERVENTI:

- 1. demolizione e ricostruzione tamponature piani inferiori degli edifici;
- demolizione e ricostruzione pareti divisorie tra U.I. nei piani inferiori degli edifici;
- 3. coibentazione piani superiori

Rasatura armata per interno Rasatura armata sp. 1,5 cm Blocco Cassero tipo Legnobloc Sp. 38 cm con funzione non strutturale

SOLUZIONE DI PROGETTO

Caratteristiche:

- Trasmittanza unitaria U = 0,126 W/mqK;
- Spessore parete s = 0,43 m;



RISPARMIO ENERGIA PRIMARIA ANNUO: 57.203 kW/h RISPARMIO ECONOMICO ANNUO STIMATO: 3.905 €/anno

COMMITTENTE: A.T.E.R. L'Aquila anno: 2012 PRESTAZIONI SVOLTE: Adeguamento edificio danneggiati dal sisma